

レジオネラ菌発生による温泉営業休止について

日頃より、当ホテルをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、レジオネラ菌の自主検査により、基準値の2倍の菌が検出されたため、安全が確認できるまで温泉の営業を休止させて頂く事となりました。

只今、設備の調査点検、浴場の清掃や配管の洗浄等、今後の対策を講じており、その後検査を実施し、皆様に安心してご利用頂ける状態になってから、営業を再開してまいりたいと考えております。

皆様には、大変ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解いただきます様、宜しくお願い申し上げます。この度は誠に申し訳ありませんでした。